

現本庁舎の課題 (B グループ)

①機能の分散配置

- ・本庁舎だけでは用事が済まないことがあり、行政センターなどへ足を運んでいただく必要がある。
- ・部署が分散しているため、対面での会議や打合せなどの際には、移動に時間を要してしまう。

②来庁者への配慮不足

- ・市民がイベントや展示などに使用できる専用のスペースがない。
- ・EVの充電スタンドがない。

③施設・設備等の老朽化

- ・現本庁舎の構造は、メンテナンス性への配慮が足りない。

④狭隘な執務室

- ・会議室や打合せスペースが不足している。

⑤災害発生時への備えや環境への配慮の不足等

- ・災害（浸水）時に本庁機能を維持するための対策が不十分。
- ・先進の技術を取り入れた設備への更新や空調のエネルギーの分散化などの省エネ対策が不十分。
- ・エネルギー使用量が多い。
- ・時間外や休日の勤務時などにおいて、少ない人数に応じて空調を調節することができない。
- ・現本庁舎は、空気が循環しにくい構造のため、室内の温度等を均等に保つことが難しい。
- ・使用機器のエネルギー効率が悪い。