

現本庁舎の課題 (C グループ)

①行政機能の分散配置

- ・本庁でしか受け付けていない業務があり、用件が1つの建物で済まない。

②来庁者への配慮不足

- ・車いすや杖を利用する来庁者にとって、通路が狭く使いづらい。手すりも必要。
- ・子供連れで安心して来庁していただくための設備やスペースへの配慮が足りない。
- ・1階のタイルの床が台車を使用する際、音が大きく耳障りである。

③施設・設備等の老朽化

- ・空調の効き目に差があり、快適な室内環境を確保できていない。

④狭隘な執務室

- ・会議室が足りない。
- ・機構改革の際など、什器の配置変更に多くの時間を要してしまう。
- ・打合せや、オンライン会議等になどに利用できるスペースが足りない。
- ・備品の収納スペースが足りない。

⑤災害発生時への備えや環境への配慮の不足等

- ・ABWやフリーアドレスなど、業務の更なるデジタル化に必要な環境が整っていない。