

採水日	吉羽浄水場			森下浄水場		
	ヨウ素	セシウム134	セシウム137	ヨウ素	セシウム134	セシウム137
4月 26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月 16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6月 20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月 18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8月 22日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9月 19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
10月 17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11月 21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
12月 19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1月 16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2月 20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3月 20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

目標値 : 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)10Bq/kg以下

検出限界値 : 1Bq/kg以下